

INGENIUS VMC

Monoblocco VMC Flow120



- Maggiore ricambio d'aria senza rinunciare a silenziosità, comfort e bassi consumi.
- Filtri F7 di serie, in grado di fermare anche le polveri sottili come PM2,5. Manutenzione semplicissima: la sostituzione si effettua in autonomia.
- Scambiatore a doppio flusso incrociato controcorrente con recupero energetico elevato e costante.
- Sistema entalpico che recupera anche il calore latente e non necessita del condotto per lo scarico della condensa.
- App dedicata per controllare con un click tutte le macchine.
- Funzione free-cooling per raffrescare durante le ore notturne estive.



| Caratteristiche | U.M. | Flow120 | |
|---|--------|--|------|
| | | HR | FULL |
| Portata aria | m³/h | 15/30/45/60/80/120(1) | |
| Regolazione portata | | 4 stadi + iperventilazione | |
| Potenza assorbita | W | 3/6/9/13/23/55(1) | |
| Potenza specifica | W/m³/h | 0.2/0.2/0.2/0.22/0.29/0.46(1) | |
| Tensione di alimentazione | V AC | 230 | |
| Tensione aliment. e funzionamento (2) | V DC | 24 | |
| Corrente assorbita max (3) | А | 0.45 | |
| Peso macchina | kg | 10 | |
| Dimensioni macchina (verticale L x H x P) | mm | 160 x 920 x 286 | |
| Scambiatore di calore | | entalpico a flussi incrociati controcorrente | |
| Efficienza di recupero termico | % | 88 | |
| Livello di potenza sonora (4) | dB(A) | 30/31/35/40/47/54 | |
| Livello di pressione sonora (5) | dB(A) | 18.5/19.5/23.5/28.5/35.5/42.5 | |
| Filtri (immissione / estrazione) | | F7 / G1 | |
| Modbus RTU rs485 | | Sì ⁽⁶⁾ | |
| Funzione notturna e iperventilazione | | • | • |
| Segnale sostituzione filtri | | • | • |
| Led pannello On/Off | | • | • |
| Sensore igrometrico | | • | • |
| App Helty Home | | - | • |
| Sensore CO ₂ e VOC | | - | • |

- In modalità iperventilazione L'utilizzo dell'alimentatore fornito permette di alimentare a 230 V AC. Da collegare in fase di installazione. Con tensione di alimentazione a 230 V AC
- 4. Secondo UNI 3744:2010
 5. Misurata su ambienti
- Misurata su ambiente semianecoico di 30 m² a distanza 3 m Si perde la funzionalità del pannello comandi nella versione FULL